

Kerkstraat 53

Kladde / Lepelstraat

Monumentennummer: 06.01



Architect

-

Bouwstijl

-

Redengevende omschrijving

Rooms katholieke basiliek, in oorsprong gebouwd in 1874. Tijdens de tweede wereldoorlog werden de toren en een deel van het schip opgeblazen. In 1950 onder leiding van J. de Lint, architect te Breda, is de huidige verschijningsvorm tot stand gekomen. De kerk is eigendom van de Parochie H. Antonius van Padua. Kerk die sinds 1870 in Lepelstraat een parochie in stand heeft gehouden. Voor de kerk staat een zandstenen beeld op een sokkel ter nagedachtenis aan de gesneuvelde in de Tweede Wereldoorlog. De drie beukige basiliek heeft een lengte van negen travee met aan de entreezijde een aanbouw onder de lessenaarsdak en aan de achterzijde een halfroond koor met zeven steunberen. De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in kruisverband en hebben accenten van zandsteen op de gevelhoeken, de beëindiging van de gevels en de afzaten op de steunberen. De daken zijn gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De omlijsting van de vensters, de lijst ter hoogte van de goot en de details van de vensters zijn gemaakt van kunststeen.

Aanvullende omschrijving

Voorgevel De entree wordt gevormd door een hardstenen trap die via drie rondbogen leidt naar een open ruimte. In deze ruimte bevinden zich de toegangsdeuren. De rondbogen worden aan de bovenzijde afgesloten

met kunststenen band. Links en rechts van de entree zijn twee rondboogvormige gevelopeningen aangebracht met een bakstenen vensterdam. Aan de boven- en onderzijde zijn de bogen met elkaar verbonden door kunststenen band, die als aanzetsteen de bovenzijde afsluit. Aan de onderzijde sluit deze aan bij de afzaat van metselwerk. De gevel wordt afgesloten door een band die samen is gesteld van zand- en kunststeen en waarin de bakgoot is opgenomen. De voorgevel boven het lessenaarsdak heeft een groot rond raam dat gedecoreerd is met een zandstenen omlijsting en een ruitvormige kunststeen indeling heeft. De gevel wordt afgesloten met een hardstenen gevellijst waarboven zich een fronton bevindt. In het timpaan is de wijzerplaat met wijzers aangebracht. In de nok van het dak aan de voorzijde van de kerk is een kruis aangebracht. Ter hoogte van de beëindiging van het lessenaarsdak is een terugliggend gemetseld gevelvlak zichtbaar met een hardstenen afdeklijst dat de vorm heeft van een aansluiting van de zijbreuk aan het schip. Zijgevels Linker- en rechtergevel bestaan uit negen traveeën zijn nagenoeg identiek. Afwijkende delen worden hierna besproken. De gevel is verjongt op maaiveld niveau en is ter plaatse afgedekt met een zandstenen band. De traveeën worden gescheiden door een drie maal verjongde steunbeer en wordt afgedekt met een afzaat. In dit deel van de gevel bevinden zich twee rondboogvormige gevelopeningen met glas-in-lood. Aan de onderzijde bevindt zich een bakstenen afzaat die een zandstenen lekdorpel heeft. Deze gevel wordt afgesloten met een uitgetande bakstenen- en een zandstenen geprofileerde gevellijst, waarin de bakgoot is opgenomen. Ter plaatse van het schip (waar het lessenaarsdak aansluit aan de opgaande muur) bevindt zich een rondboogvormige terugliggend gevelvlak waarin twee rondboogvormige vensters zijn aangebracht. De boogtrommel is gevuld met metselwerk. De vensters zijn afgedekt met een kunststof plaat. De gevel wordt afgesloten met een uitgetande architraaf en een hardstenen geprofileerde lijst waarin de bakgoot is opgenomen. Tussen de achtste en de negende travee is een klokkentoren tegen de gevel gebouwd die door de gevellijst breekt. Ter hoogte van het dak is een klok zichtbaar. De toren is afgedekt met een zadeldakje van gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Tegen de linkerzijgevel is ter plaatse van de vierde en vijfde travee een laagse aanbouw gebouwd met een deur en enkele vensters. Tegen de rechterzijgevel is ter plaatse van de tweede en de derde travee een laagse aanbouw gebouwd. Achtergevel. De achtergevel van de zijbeuken wordt gevormd door een aanbouw met een lessenaarsdak met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Boven dit dak bevinden zich drie rondboogvormige gevelopeningen met glas-in-lood, aanzetstenen en een bakstenen afzaat met lekdorpel. Dit deel van de gevel wordt afgesloten met een gevellijst zoals bij de zijgevels. Hierboven bevindt zich een terugliggend gemetseld gevelvlak met een afdeklijst dat de vorm heeft van de aansluiting van de zijbeuk aan het schip. Koor Tussen de zeven steunberen bevinden zich vijf rondboogvormige vensters. Deze zijn dichtgezet met kunststof platen. Het koor wordt afgesloten met een gevellijst zoals bij de zijgevels. Hierboven bevindt zich de achterzijde van het schip dat blind is en wordt afgesloten met een gevellijst zoals bij de zijgevels. In de gevel boven de gevellijst is een rondboogvormig venster geplaatst met een sluitsteen en aanzetstenen. Dit geveldeel wordt afgesloten met een hardstenen geprofileerde band.

Kadastrale gegevens